



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

10-011 Olsztyn, ul. ks. W. Osińskiego 12/13
Sekretariat tel.: 89 612 34 56 fax: 89 612 34 50
NIP: 739-11-46-816 REGON: 000162381

e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl www.wios.olsztyn.pl www.bip.wios.olsztyn.pl

WIOŚ-I.7024.2.41.2020.rd

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Olsztynie**

10-011 Olsztyn, ul. ks. W. Osińskiego 12/13
tel. sekret. 89/ 612 34 56, fax 89/612 34 50
NIP 739-11-46-816, REGON 000162381

Olsztyn, 16 listopada 2020 r.

Pan

Marcin Tomalski

strazmiejska@olsztynek.pl

W odpowiedzi na wniosek mailowy z dnia 16 listopada 2020 r., w części dotyczącej uciążliwości związanych z zapyleniem okolicznych domów, mieszkań w bloku oraz samochodów, a także uciążliwości zapachowej w postaci gryzącej woni unoszącej się w powietrzu, spowodowanej pracą zakładu Nutripol Sp. z o.o. w Olsztynku, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje.

W dniach od 19 listopada do 15 grudnia 2020 r. przeprowadzona została przez WIOŚ w Olsztynie kontrola interwencyjna Nutripol Sp. z o.o., ul. Mierkowska 1, lok. 4, 11-015 Olsztynek. Podczas czynności kontrolnych, w wyniku których oględzinom poddano teren zakładu należący do Spółki wraz z budynkiem wieży technologicznej, stwierdzono, że na dachu budynku wieży technologicznej zalega warstwa pyłu koloru żółtego.

W toku kontroli ustalono, że w dniu 11 listopada 2020 r. na terenie Wytwórni Pasz Nutripol miała miejsce awaria systemu chłodzenia na linii granulacji pasz, związana z nieprawidłową pracą wału przenoszącego napęd, która trwała ok. 8 godz. W wyniku zaistniałej awarii, cząsteczki pyłu powstające przy produkcji pasz, zamiast wracać z filtrocyclonu do zbiornika nad granulatorem linii, wyrzucane były emitorem na dach, a wiejący tego dnia wiatr rozwiewał zanieczyszczenia pyłowe po okolicy. Po stwierdzeniu awarii przez pracowników Spółki w dniu 11 listopada br., niezwłocznie została wezwana firma świadcząca usługi w zakresie utrzymania ruchu, która po przybyciu na miejsce ustaliła przyczynę i usunęła awarię.

Spółka Nutripol, w czasie trwania kontroli, usunęła zalegający pył z dachu. Ponadto, w celu uniknięcia podobnej awarii w przyszłości, Spółka zobowiązała się do zamontowania czujników obrotów wału, przenoszącego napęd na wszystkich liniach chłodzenia pasz, co ma pozwolić na diagnozowanie nieprawidłowości w jego pracy, a tym samym zapobiec niekontrolowanej emisji pyłów do powietrza.

Jednocześnie z uwagi na brak adresu do korespondencji, prosimy o przekazanie informacji o ustaleniach kontrolnych WIOŚ w Olsztynie Panu Robertowi Waraksa, wnoszącemu o podjęcie interwencji w sprawie zakładu Nutripol Sp. z o.o. w Olsztynku.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WIOŚ a/a.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
J. Kazanowska
Janna Kazanowska

Administratorem danych osobowych jest Warmińsko Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Ks. W. Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych Inspektoratu przez okres przewidziany w przepisach prawa. Dane mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@wios.olsztyn.pl